


Les agradecemos por comprar esta rata de soldadura automática y utilizarlo en su unidad de potencia de soldadura MAG.

Antes de conectar esta unidad al alimentador de soldar hay que leer con cuidado las instrucciones contenidas en este manual. Para obtener el mejor rendimiento y garantizar la duración máxima de sus partes, es preciso seguir las instrucciones de uso y las normas de manutención contenidas en este manual. En su propio interés les aconsejamos que hagan efectuar la manutención y las reparaciones eventuales de la instalación en los talleres de nuestra red de asistencia que están equipados con el utillaje adecuado y tienen el personal especialmente formado.

Es importante constatar que esta unidad conectada al alimentador de hilo de soldar se tiene que utilizar únicamente como parte integrante del equipo de potencia de soldadura y no para usos impropios para los que no ha sido diseñado.

Este producto está diseñado para ser utilizado con todo tipo de alambres de aportación en trabajos profesionales muy duros. Es aconsejable seleccionar el gas adecuado al hilo a utilizar así como una buena pistola MAG que tolere un muy alto factor de marcha.



Distribución Montaje Rata Soldadura HK-5B

Características		
Alimentación	24 Volt	DC
Peso	8,3 Kg.	
Tracción	Cuatro ruedas motrices	Vulcanizado de goma
Velocidades de soldadura	30 - 1900 mm x min.	Lectura digital
Velocidad sin soldadura	1900 mm. x min.	Lectura digital
Rango regulación pistola	Arriba / Abajo Angulo de trabajo	60 mm. +/- 45°.
Dimensiones	320 x 230 x 290	Largo x ancho x alto
Funciones	Lámpara de encendido Avance derecha - Izquierda Soldadura continua Soldadura con intermitencia Finales de carrera	