



**PASTORIZA** soldadura

Posic.	Descripción	Amperaje de las antorchas				
		300	350	400	500	600
1	Tobera de gas	serie 43XX	serie 44XX	serie 44XX	serie 45XX	serie 45XX
2	Punta de contacto	serie 74XX	serie 74XX	serie 15XX	serie 15XX	serie 15XX
3	Difusor de gas	4335.116	4435	4635.116	4635.116	4635.116
4	Aislante de silicona	4323R	4423R	4423R	4423R	4423R
5	Cuello serie Q	QT2-45	QT2-45	QT3-45	QT5-45	QT5-60
5a	Cuello estándar	4786	4786	4790	4794	4794
6	Tuerca aislante de seguridad	1840031	1840031	1840031	1840031	1840031
7	Aislante tuerca hexagonal	4780	4780	4780	4780	4780
8	Gusanillo cuello – opcional en serie Q	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
9	Conector acoplamiento cuello	4213B	4313B	4313B	4413B	4513B
10	Brida conducto central	4991	4991	4991	4992	4993
11	Tuerca cónica	4305	4305	4305	4416	4416
12	Terminal conexión gatillo	2660001	2660001	2660001	457	457
13	Brida de funda exterior	7669	4823	4823	683	4944
14	Empuñadura estándar	1780006	1780006	1780006	-	-
14a	Empuñadura pequeña	1880155	1880155	1880155	-	-
14b	Empuñadura grande súper resistente	4306	4306	4306	4408	4408
14c	Muelle de empuñadura estándar	2520042	2520042	2520042	-	-
15	Gancho para colgar	1790002	1790002	1790002	-	-
15a	Gancho para colgar empuñadura grande	4434	4434	4434	4434	4434
16	Gatillo empuñaduras reducidas	5662	5662	5662	-	-
16a	Gatillo empuñadura grande	4422	4422	4422	4422	4422
16b	Gatillo retención empuñadura grande	4522	4522	4522	4522	4522
17	Extensión cables	1130005	1130005	1130005	-	-
18	Terminal gatillo empuñadura grande	457	457	457	457	457
19	Escudo protector del arco	1880012	1880012	1880012	1880012	1880012